

安全评价报告信息公布表

项目编号：PJBG2021399

项目完成时间：2022年1月10日

机构名称	中煤科工集团重庆研究院有限公司	资质证号	APJ-（渝）-003		
委托单位	重庆市綦江区綦宏加油站				
项目名称	重庆市綦江区綦宏加油站安全现状评价				
项目类别	<input type="checkbox"/> 预评价 <input checked="" type="checkbox"/> 现状评价 <input type="checkbox"/> 验收评价 <input type="checkbox"/> 其他				
所属业务类别	危险化学品				
安全评价过程控制情况					
安全评价 项目管理	项目组组长	技术负责人		过程控制负责人	
	耿 鹏	李瑞		赵井清	
编制过程	报告编制人	报告提交日期	报告审核人	报告审批人	
	耿 鹏	2022年1月10日	吴德昌	朱丕凯	
姓 名	认定专业	安全评价师证书编号		注册安全工程 师注册证号	是否专职
耿 鹏	安 全	1500000000100167		/	是
吴永贵	化工工艺	1100000000100532		/	是
刘青	化工机械	1800000000301282		/	是
樊淑兰	化工机械	1700000000301766		/	是
徐磊	电 气	0800000000205016		/	是
吴伟征	电 气	S011032000110201000502		/	是
李华	安 全	1500000000100186		/	是
曹恒将	自动化	1600000000201220		/	是
李瑞	化工工艺	1500000000100091		/	是

綦宏加油站位于重庆市綦江区三角镇小石坝刘家嘴，该加油站是一家三级加油站，现有1个埋地式SF双层油罐，油罐采用隔舱罐，其中92#汽油和0#柴油各15m³。采用潜油泵供油，加油站现有2台双枪加油机。目前綦宏加油站共有员工7人。

项目简介



(附项目勘察相关图片)

	勘验人员	勘验时间	勘验任务	勘验中的问题
现场开展工作情况	耿鹏	2021-12-15	加油站设施、周边安全条件	1、柴油加油枪需增加拉断阀； 2、汽油人孔井电缆线破裂； 3、卸油口标识脱落。
	李瑞			